



Via Niccolò Tommaseo,61 10093 Collegno (TO) Italy
Tel. +39 011 411.17.18 - Fax + 39 011 411.17.21
vires.it info@vires.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
TECHNICAL QUALITY
CERTIFICATE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Preparazione del supporto

Ideale come finitura di protezione su rivestimenti a polvere o liquide. Assicurarsi che la superficie sia ben asciutta e pulita.

Se applicato da solo, è consigliabile l'applicazione di un primer epossidico anticorrosivo. Assicurarsi che il primer applicato sia asciutto prima di procedere.

Surface preparation

Ideal a finishing protective coating on powder or liquid coatings. Make sure the surface is well dry and clean.

If applied on its own, it is advisable to apply an anti-corrosive epoxy primer beforehand. Make sure the applied primer is dry before proceeding.

Applicazione e consumi

Metodo di applicazione:

Spray, Pennello e Rullo, una mano

Apparecchiatura di spruzzo

Airless

Diametro ugello: 0.018-0.022 pollici

Spessore tipico (una mano)

Micron 100-150

Resa teorica: 4-5 mq/kg

Consumo teorico: g/mq 200-250

Condizioni di applicazione

Temperatura 10° - 50°C, Umidità relativa 85%

Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada

Application and consumption

Application method:

Spray, Roller or brush one coat

Spray equipment

Airless

Nozzle orifice: 0.018-0.022 inches

Film thickness (one coat)

Micron 100-150 dry

Theoretical yield: 4-5 m²/kg

Theoretical consumption: g/m² 200-250

Application conditions

Temperature 10° - 50°C, Relative humidity 85%

Surface temperature 3°C above Dew Point

Tempo di indurimento

Drying time

All'aria			A forno		Air dry			Oven dry	
Temp. °C	Fuori tatto (ore)	Profondità (ore)	Temp. °C	Tempo (minuti)	Temp. °C	Touch dry (hours)	Hard dry (hours)	Temp. °C	Time (minutes)
20°C	6-8	20-24	60°C	30-40	20°C	6-8	20-24	60 °C	30-40
*L'intervallo massimo di ricopertura dipende dalle condizioni ambientali locali. La migliore adesione si ottiene quando la mano successiva viene applicata prima della completa reticolazione della precedente. Prima di procedere alla sopravverniciatura, assicurarsi che la superficie sia pulita, esente da patine o altri contaminanti e priva di sfarinamento.					*Maximum recoat time depends from local environmental conditions. The best adhesion will be achieved by applying the topcoat before the primer's complete curing time. Anyhow, to obtain a good adhesion be sure that the surface to be painted is free from any contaminants and chalking.				

Nota

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente versione.

Note

Oral or written technical advices, concerning use and application methods of our products, meet our present scientific and practical knowledge and do not involve any warranty or responsibility on the final result of the application. This revision nullifies and replaces every other previous version.